



201812052052

报告编号: HJ2308010

长沙岱勒新材料科技股份有限公司地下水

检测 别:

委托检测


报告日期:

2023 年 9 月 26 日

检测单位: 湖南
(检测检测去 音)

报 告 说 明

- 1、本公司对出具的数据负责，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、委托单位在委托前应说明检测（监测）目的，特殊用途的检测需在委托书中说明，并由本公司按现行有效的监测技术标准 and 规范进行采样、检测。
- 3、报告若无编制、审核、签发人签名，或无本公司检验检测专用章、骑缝处盖



本公司通讯信息：

名 称：湖南博测检测技术有限公司

地 址：长沙市高新区谷苑路 389 号湖南博世科园区内

邮政编码：410100

电 话：（0731）82281860-82026

传 真：（0731）82281860

一、基本信息

委托方 信 息	名 称	长沙岱勒新材料科技股份有限公司		
	地 址	长沙市岳麓区东方红街道环联路		
受检方 信 息	联系人	谢先生	联系电话	18774880588
	名称	长沙岱勒新材料科技股份有限公司		
	地址	长沙市岳麓区东方红街道环联路		
	采样地址	长沙市岳麓区东方红街道环联路		
样品种类	地下水、土壤			
采样日期	2023/09/15		分析日期	2023/09/15~2023/09/22
采样人员	宋健、易思群、刘雲鹏、刘俊			
分析人员	陈茵、彭剑锋、吴珊、胡玉婷			
分析条件说明	满足实验室分析技术规范要求。			
备注	1、检测结果的不确定度：未评定			
	2、偏离标准方法情况：无			
	3、非标方法使用情况：无			
	4、分包情况：无			
	5、其他：检测结果小于检测方法检出限，用方法检出限加“L”表示。			

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测频次
检测类别	U1 厂房区域南面	
	U2 厂房区域南面	
检测类别	0-0.2m	
检测类别	外 20m	
检测类别	外 1m	
检测类别	地下水	

检测类别	检测项目	分析方法标准	仪器名称及编号	检出限
地下水	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》	酸式滴定 50mL	
地下水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	可见分光光度计 723G HNBC-SY-011	0.025mg/L
地下水	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》	离子色谱仪 ECO IC925 HNBC-SY-002	0.018mg/L
地下水	氯化物	《水质 氯化物的测定 汞盐滴定法》 HJ 113-2002	滴定管	0.007mg/L
土壤	铅	《土壤 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB 17358-2003	石墨炉原子吸收分光光度计	0.00009mg/L
土壤	镉	《土壤 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB 17358-2003	石墨炉原子吸收分光光度计	0.00005mg/L

	1,2,3-三氯丙烷			1.0µg/kg
	氯乙烯			1.5µg/kg
	苯			1.6µg/kg
	氯苯			1.1µg/kg
	1,2,-二氯苯			1.0µg/kg
	《土壤和沉积物 挥发性和半挥发性有机物 气相色谱-质谱法》			

土壤

）葱

HJ

Journal of the American Statistical Association

[illegible]

五、检测结果

检测结果	
U4 一期工程雨水排放口周边 1m	U6 一期工程西南角
无气、无油、无浮油	无气、无油、无浮油
无色透明、无气味、无浮油	淡黄微浊、无气味、无浮油
5.6 (23.6℃)	6.9 (22.9℃)
0.5L	0.5L
0.025L	0.334
0.86	2.20
1.31	1.64
20.3/15	72
0	0.00090
7	0.00007
0	0.00012L mg/L
0	0.00068
1	0.00309 mg/L
0	汞 0.00004L mg/L

监测点	监测结果	T5 一期工程 雨水排放口 周边 1m	T6 一期工程 北面厂界外 20m	T7 一期工程 南面厂界外 1m
厂房区				
T2 1#厂房区 域东南侧				
T3 2#厂房区 域东南侧				
监测结果				
1#套用房 东南侧 0.2m	0.30	0.21	0.20	0.5
	7.5	47.8	44.2	
	22	20	18	
	66	58	48	
	5L	5L	0.5L	
	1L	1L	2.1L	
	5L	5L	1.5L	
	0L	0L	3.0L	
	6L	6L	1.6L	
	3L	3L	1.3L	
	8L	8L	0.8L	
	9L	9L	0.9L	

氯乙烯

0.9L

结果		T5 一期工程 雨水排放口 周边 1m		工程 界外		T7 一期工程 南面厂界外 1m	
套用房 东南侧	2m						
	0.9L	0.9L	0.9L			0.9L	
	2.6L	2.6L	2.6L			2.6L	
	1.9L	1.9L	1.9L			1.9L	
	1.0L	1.0L	1.0L			1.0L	
	1.0L	1.0L	1.0L			1.0L	
	0.8L	0.8L	0.8L			0.8L	
	1.1L	1.1L	1.1L			1.1L	
	1.4L	1.4L	1.4L			1.4L	
	0.9L	0.9L	0.9L			0.9L	
	1.0L	1.0L	1.0L			1.0L	
	1.5L	1.5L	1.5L			1.5L	
	1.6L	1.6L	1.6L			1.6L	

g/kg

[illegible]

检测结果		T5 一期工程 雨水排放口 周边 1m	T6 一期工程 北面厂界外 20m	T7 一期工程 南面厂界外 1m
4# 厂房区 西侧	0-0.2m			
	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L
	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
4# 厂房区 东侧	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L
结果低于方				

附图1：现场采样照片

地下水采样

土壤采样

附图2：采样点位示意图



湖南博测检测技术有限公司

编制：

杜

审核：

王娅倩

签发：

湖南博测检测技术有限公司
抗

日期：

2023.1.26